e-san ㈜이산친환경연구원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 봉산유치원

**제 목 : 수질검사성적서**

062-940-7100
받는사람 (의뢰인)
광주광역시 광산구 산월로 57
봉산유치원 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등」에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

| | | | |
|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 정수기(2항목) | 의뢰인/상호명 | 봉산유치원 |
| 채수일시 | 2025-03-19 | 접수일자 | 2025-03-19 |
| 검사완료일 | 2025년 3월 20일 | 검사목적 | 정기검사용 |
| 채수장소 | 광주광역시 광산구 산월로 57 | | |

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

| | |
|---|---|
| 판 정 | 적합 |
| 수질기준 초과항목 | |

나. 항목별 검사결과

| 순번 | 접수번호 | 채수장소 | 총대장균군 수질기준:불검출 /100 mL | | 탁도 수질기준:0.5 NTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결과 | 적부 | 결과 | 적부 |
| 1 | S2503-2233 | 1. 1층 복도 | 불검출 | 적합 | 0.18 NTU | 적합 |
| 2 | S2503-2234 | 2. 2층 산내음반 앞 | 불검출 | 적합 | 0.14 NTU | 적합 |
| 3 | S2503-2235 | 3. 교무실 | 불검출 | 적합 | 0.14 NTU | 적합 |
| 4 | S2503-2236 | 4. 행정실 | 불검출 | 적합 | 0.12 NTU | 적합 |
| 5 | S2503-2237 | 5. 원장실 | 불검출 | 적합 | 0.17 NTU | 적합 |
| 6 | S2503-2238 | 6. 2층 원감실 앞 | 불검출 | 적합 | 0.14 NTU | 적합 |

* 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0 NTU, 수돗물인 경우 0.5 NTU를 적용합니다.

※ 본 검사 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 한정되며 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

e-san ㈜이산친환경연구원 대표이사

# ㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 봉산유치원
(경 유)

**제 목 : 수질검사성적서**

062-940-7100
받는사람 (의뢰인)
광주광역시 광산구 산월로 57
봉산유치원 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등」에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

| 시 료 명 | 정수기(2항목) | 의뢰인/상호명 | 봉산유치원 |
|---|---|---|---|
| 채수일시 | 2025-06-18 | 접수일자 | 2025-06-18 |
| 검사완료일 | 2025년 6월 20일 | 검사목적 | 정기검사용 |
| 채수장소 | 광주광역시 광산구 산월로 57 | | |

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

| 판 정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준 초과항목 | |

나. 항목별 검사결과

| 순번 | 접수번호 | 채수장소 | 총대장균군 수질기준:불검출 /100 mL | | 탁도 수질기준:0.5 NTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결과 | 적부 | 결과 | 적부 |
| 1 | S2506-2437 | 1. 1층 복도 | 불검출 | 적합 | 0.13 NTU | 적합 |
| 2 | S2506-2438 | 2. 2층 산내음반 앞 | 불검출 | 적합 | 0.19 NTU | 적합 |
| 3 | S2506-2439 | 3. 교무실 | 불검출 | 적합 | 0.13 NTU | 적합 |
| 4 | S2506-2440 | 4. 행정실 | 불검출 | 적합 | 0.15 NTU | 적합 |
| 5 | S2506-2441 | 5. 원장실 | 불검출 | 적합 | 0.16 NTU | 적합 |
| 6 | S2506-2442 | 6. 2층 원감실 앞 | 불검출 | 적합 | 0.13 NTU | 적합 |

* 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0 NTU, 수돗물인 경우 0.5 NTU를 적용합니다.

※ 본 검사 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 한정되며 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

# ㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 봉산유치원
(경 유)

**제 목 : 수질검사성적서**

062-940-7100
받는사람 (의뢰인)
광주광역시 광산구 산월로 57
봉산유치원 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등」에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

| 시 료 명 | 정수기(2항목) | 의뢰인/상호명 | 봉산유치원 |
|---|---|---|---|
| 채수일시 | 2025-09-18 | 접수일자 | 2025-09-18 |
| 검사완료일 | 2025년 9월 19일 | 검사목적 | 정기검사용 |
| 채수장소 | 광주광역시 광산구 산월로 57 | | |

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

| 판 정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준 초과항목 | |

나. 항목별 검사결과

| 순번 | 접수번호 | 채수장소 | 총대장균군 수질기준:불검출 /100 mL | | 탁도 수질기준:0.5 NTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결과 | 적부 | 결과 | 적부 |
| 1 | S2509-2696 | 1. 1층 복도 | 불검출 | 적합 | 0.05 NTU | 적합 |
| 2 | S2509-2697 | 2. 2층 산내음반 앞 | 불검출 | 적합 | 0.13 NTU | 적합 |
| 3 | S2509-2698 | 3. 교무실 | 불검출 | 적합 | 0.13 NTU | 적합 |
| 4 | S2509-2699 | 4. 행정실 | 불검출 | 적합 | 0.06 NTU | 적합 |
| 5 | S2509-2700 | 5. 2층 원감실 앞 | 불검출 | 적합 | 0.06 NTU | 적합 |
| 6 | S2509-2753 | 6. 원장실 | 불검출 | 적합 | 0.05 NTU | 적합 |

* 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0 NTU, 수돗물인 경우 0.5 NTU를 적용합니다.

※ 본 검사 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 한정되며 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

# ㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 봉산유치원

**제 목 : 수질검사성적서**

062-940-7100
받는사람 (의뢰인)
광주광역시 광산구 산월로 57
봉산유치원 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등」에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

| 시 료 명 | 정수기(2항목) | 의뢰인/상호명 | 봉산유치원 |
|---|---|---|---|
| 채수일시 | 2025-12-17 | 접수일자 | 2025-12-17 |
| 검사완료일 | 2025년 12월 19일 | 검사목적 | 정기검사용 |
| 채수장소 | 광주광역시 광산구 산월로 57 | | |

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

| 판 정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준 초과항목 | |

나. 항목별 검사결과

| 순번 | 접수번호 | 채수장소 | 총대장균군 수질기준:불검출 /100 mL | | 탁도 수질기준:0.5 NTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결과 | 적부 | 결과 | 적부 |
| 1 | S2512-2365 | 1. 1층 복도 | 불검출 | 적합 | 0.14 NTU | 적합 |
| 2 | S2512-2366 | 2. 행정실 | 불검출 | 적합 | 0.13 NTU | 적합 |
| 3 | S2512-2367 | 3. 원장실 | 불검출 | 적합 | 0.07 NTU | 적합 |
| 4 | S2512-2368 | 4. 교무실 | 불검출 | 적합 | 0.13 NTU | 적합 |
| 5 | S2512-2369 | 5. 2층 원감실 앞 | 불검출 | 적합 | 0.13 NTU | 적합 |
| 6 | S2512-2370 | 6. 2층 산내음반 앞 | 불검출 | 적합 | 0.15 NTU | 적합 |

* 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0 NTU, 수돗물인 경우 0.5 NTU를 적용합니다.

※ 본 검사 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 한정되며 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사